

襄阳广佳汽车装饰件有限公司新型环保材料研发和生产基地项目(一期)

竣工环境保护现场检查意见

2022年9月25日,襄阳广佳汽车装饰件有限公司根据《襄阳广佳汽车装饰件有限公司新型环保材料研发和生产基地项目(一期)竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

参加现场检查验收的有:襄阳广佳汽车装饰件有限公司(建设单位)、湖北晶恒检测有限责任公司(验收检测单位)及邀请的3名专家。验收组在听取建设单位的环境保护设施建设和运行情况以及验收检测单位验收报告表的汇报后,对项目现场及环境保护设施运行、管理进行了检查,审阅了有关资料,经认真讨论,形成验收组现场检查意见如下:

(1)企业整改内容

- 1、按照排污许可管理要求规范废气排放口编号、污染物种类等标识标志。
- 2、按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规范建设危险废物暂存间,完善危险废物记录台帐,按规定要求及时收集、暂存、转移处置。
- 3、企业应加强环境管理制度和机构建设,完善各类环保措施运行记录台帐;废气治理设施应与日常生产同步运行,并加强环保设施的日常保养维护,确保其正常运行。

(2)验收监测报告表需完善内容

- 1、完善废气收集、排放管网示意图,并按行业排污许可技术规范的要求,说明2100T注塑废气处理措施的可行性。
- 2、补充“以新带老”措施落实情况说明;补充厂内无组织废气监测。
- 3、根据废气监测结果及验收工况,进一步核实项目污染物排放总量,并分析与环评报告核定的总量指标相符性。
- 4、细化项目固体废物产生种类、产生量、暂存量及处置量等,完善危险废物暂存间规范建设情况分析内容。完善相关附件。

竣工环保验收现场检查组:

2022年9月25日

王新
王新
程立峰
程立峰